



ÉRTÉKLELTÁR

NAGYDOROG

2017.

SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
1.	15	Kossuth L. utca 105. Lakóház	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A település főutcáján található, oldalhatáron álló, egytraktusos lakóépület. Utcai homlokzatát háromosztatú ablakok és padlástéri szellőzőnyílások tagolják. Az épület jellegétől elütő homlokzati festés csökkenti az építészeti értékét. Az udvari homlokzatát falazott, négyzetes oszlopokon álló tornác tagolja. A kerítés szintén elütő eleme az épület és környezete látványának. Védendő az épület tömege, megjelenése. Homlokzatainak tagolása.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az utcai homlokzat színének megváltoztatása az épület jellegéhez illeszkedően. Egyszínű festése javasolt (pl. fehér, halvány sárga). A kerítés anyaghasználatának jó megválasztása szintén az épület előnyösebb megjelenését segíti elő.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
2.	21	Kossuth L. utca 93. melléképület	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Lakóépülethez tartozó melléképület oldalhatáron álló beépítéssel, előkerttel, utcára merőleges nyeregtetővel. Utcai homlokzata nyers-tégla felületképzésű. A megszokott tájolástól eltér az épület tornácának északi irányú elhelyezkedése. A nyitott, fedett folyosó oszlopait szintén téglakirakások díszítik.

Védendő a melléképület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület homlokzatán és a kerítésen látható repedések keletkezésének okait szükséges feltárni és megszüntetni.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



2017. ÉVI ÁLLAPOT




SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
3.	29/1	Világháborús emlékműve	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK
A Polgármesteri Hivatal mellett találjuk az I. és II. világháborúban elesettek emlékére állított szobrot. A csiszolt műkőből készült talapzatokon márványtablákba vésték az áldozatok nevét. Védendő az emlékmű.

KORREKCIÓS JAVASLAT
A szobor rendszeres tisztítást igényel.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
4.	52.	Református templom kertje	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

1896-ban, az ország ezeréves fennállásának ünneplésére a református templom udvarába két tölgyfát ültetett a gyülekezet. Az egyiket az ezredév első fejedelme, Árpád emlékére, a másikat pedig az ezredév utolsó fejedelme, I. Ferenc József emlékére. Állítólag ez utóbbi áll még a templom kertjében.
Védendő a tölgyfa.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt egy tábla elhelyezése a fa tövében, amely tájékoztatja az ide látogatókat a történetéről, jelentőségéről.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
5.	53	Kossuth L. utca 67. Széchenyi ált. iskola	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A 8820 kh nagyságú dorogi birtok 1777-től 1945-ig a Széchenyi család tulajdonában van. Az egykori földszintes épületet átalakították, 13 helyiségének lebontásával, és emelet ráépítésével 50 helyiségből álló kastélyt építettek 1891-ben. Abel Lothar bécsi építész tervei alapján, Wittinger Sándor építő-mester irányításával készült a méreteiben ma is impozáns középület. Az államosítást követően, 1947-től működik általános iskolaként.

Az egykori kastélyt teljesen felújították, a kertje karbantartott, környezete rendezett.

Védendő az iskola épületének régi szárnya.



HELYSZÍNRAJZ




2017. ÉVI ÁLLAPOT



KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az épületrész homlokzati díszinek és színének visszaállítása felelhető régi fotók alapján. A fűtőkorszerűsítéssel párhuzamosan a kémény eltávolítása javasolt.



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
6.	53	Kossuth L. utca 67. Víztorony	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A Széchényi Sándor Általános Iskola udvarában található a víztorony, amelyet 1891-ben a Széchényi család emeltetett a kastély szükségleteinek ellátására. az épülettől kb. 50 méterre, keletre volt a kút és a víztorony. Állati erővel lett a víz feljuttatva a kútból a víztoronyba, majd onnan a kastély vezetékrendszerébe. Az ipartörténeti emléket képviselő torony nádfedeles teteje, valamint a mellette levő faszerkezetes építmény leégett, a tűz pusztításának nyomait még ma is láthatjuk.


Védendő a víztorony és a mellette levő kút.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Nem igényel korrekciót.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
7.	53	Kossuth L. utca 67. Tájház-falumúzeum	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A település központjában, a Széchényi Sándor Általános Iskola udvarán, a fák között találjuk meg a falumúzeumot. . Markó János nagydorogi, nyugalmazott tanár szegényparaszti életformát bemutató gyűjteménye található a, feltehetően egykor lakó funkciót betöltő épületben.. Egytraktusos, nádfedeles, nyeregtetős ház, délnyugati homlokzatát nyitott tornác alkotja, amelyet falazott téglá oszlopok és szürkére festett faoszlopok támasztják alá. A közelében található faszerkezetes láda talán egy régi kút helyét jelöli.

Védendő az épület megjelenése, nádfedele, nyílászáróinak tagolása, valamint népművészeti jelentősége.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az épület jelenlegi funkciójának megőrzése és folyamatos karbantartása.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
8.	53.	Kovácsoltvas kapu és kerítése	H1



LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A Széchényi Sándor Általános Iskola területét északról lehatároló téglakerítés kapuja. A lezárt, használaton kívül lévő kovácsoltvas kapu díszes kialakítású, íves vonalvezetésű. Védendő érték az iskolát lehatároló téglakerítés, amely eredetileg egységesen nyerstégla felületű volt, helyenként áttört, zömmel tömör kialakítású. A kerítés déli, áttört kialakítású szakasza a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt része. Védendő a kapu és a téglakerítés

KORREKCIÓS JAVASLAT

A kapu környezetének rendezése, az eredeti, vakolat nélküli téglakerítés visszaállítása javasolt.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
9.	55.	Kossuth L. utca 63.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A Katolikus templom mellett találjuk az utca felé L alakban beforduló épületet. Az épület egyszerű kialakítású, díszítés nélküli. A négyosztatú ablakait egyszerű szalagkeret veszi körbe. A lakóház belső kialakításának különlegessége a dupla boltíves mennyezet.


Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, illetve a belső boltíves mennyezet.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület homlokzatainak felújítása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
10.	56	Kossuth L. utca 63. Katolikus templom	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK


A település központjában, a Széchényi-kastély közelében található a katolikus templom. Az 1934-ben szentelt templomot Dr. Möller építész tervező tervei alapján Wunderlick Ferenc és Schabl építőmesterek építették. A templom oltárképét (freskó) Gebauer Ernő festőművész, kifestését Óry József iparművész készítette. A templomfalak hézagolását és a lábazatot Hipp József, tolnai építési vállalkozó készítette. A templom és környezete rendezett, jó állapotban van. Védendő a templom külső és belső megjelenése.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Korrekciónak nincs szüksége.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
11.	56.	Feszület Katolikus templom udvarában	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A település főutcáján dél felől északra haladva az út tengelyében, hangsúlyos helyen helyezték el a keresztet. A Katolikus templom kertjében található a feszület, amelynek Jézust ábrázoló szobra homokkőből, a kereszt és a talapzat pedig műkőből készült.

Védendő a kereszt.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Nem szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
12.	62	Damjanich utca 8. melléképület	H1



LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

Az oldalhatáron álló lakóház udvarán, az oldalkertben elhelyezett, utcával párhuzamos, nyeregtetős melléképület. Építészeti értékét a két különböző színű téglából kirakott fal mintája adja. Ez a nyílások kereteit, a koronázó párkányt, valamint az oromfal szélén húzódó sávot teszi hangsúlyossá.
Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület ereszcatornája rozsdás, kezelést, festést igényel.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
13.	63.	Damjanich utca 10.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzatát vakolati díszek tagolják. Kettő, háromosztatú ablak, felettük padlástéri szellőzőnyílások. Az egykori tornácot íves záródású falmélyedés zárja. A nyílások között pilaszterek húzódnak, felettük vakolati sáv, a koronázó párkány húzódik.

Védendő: az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása, az ablakok részosztása, vakolati díszek.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Teljes épületfelújítás szükséges az eredeti homlokzat díszek megtartásával.

HELYSZÍNRAJZ




megjelenése érdekében a párkányzatot megemelték, a tornácot lezáró kapu itt már



2017. ÉVI ÁLLAPOT




2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
16.	344.	Vörösmarty utca 19.	H1



HELYSZÍNRAJZ



LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Oldalhatáron álló, egytraktusos, nyeregtetős lakóház. A déli homlokzatát négyzetes alaprajzú, falazott oszlopokra támaszkodó tornác alkotja. Az utcai homlokzatát a fa zsalugáteres ablakok és szellőzőnyílások tagolják. Fehérrre festett homlokzatának egy részét kváderezés díszíti és tagolja.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület megjelenéséhez illeszkedőbb kerítés kialakítása javasolt. Állagmegóvási munkálatok.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
17.	345.	Vörösmarty utca 17.	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóház. Udvari homlokzatát négyzetes alaprajzú, falazott oszlopokon álló, mellvédes tornác tagolja. Az utcai homlokzat tagolását, nyílászáróinak méretét és formáját megváltoztatták. A padlástéri szellőzőnyílások, és a nyerstégla felületképzésű homlokzatrész utal az egykori külsőre.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az utcai homlokzat nyílászáróinak visszaállítása eredeti állapotba. Állagmegóvási munkálatok.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
18.	377.	Görgei utca 34.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A község teleklábas alaprajzú részén találjuk az oldalhatáron álló, nyeregtetős, egytraktusos lakóépületet. Udvar felőli megjelenésére a tornác jellemző, amelyet íves falmélyedéssel díszített fakapu zár az utca felé. A hatosztatú ablakok között pilaszterek húzódnak, felettük a falsíkból kiugró párkány tagolja a homlokzatot. A padlástéri szellőzőnyílásokat szintén párkány kapcsolja össze.


Védendő az épület tömege. Homlokzatainak megjelenése, tagolása.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület rossz állapota miatt teljes felújítás szükséges, a jelenlegi karakter megőrzésével, a díszek visszaállításával.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
19.	449	Kossuth L. utca 57. melléképület	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A település központjában, a katolikus templom közelében található. Oldalhatáron álló, hosszúkás parasztház udvarában, az utcai telekhatárra épített melléképület. Kis alapterületű, utcával párhuzamos nyeregtetős épület. Fa nyílászáróit nyers-tégla díszítésű íves záródású szemöldökpárkány és szalagkeret övezi. A homlokzat felületét a falazott téglá adja.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, a nyílászárók elhelyezkedése.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

A nyílászárók faszerkezeteinek felújítása, a homlokzati hibák javítása, a tető jelenlegi bádogfedésének lecserélése szükséges.



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
20.	461	Kossuth L. utca 47. melléképület	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település főutcáján, oldalhatáron álló lakóház udvarában, a kerítés vonalába építve található a melléképület. Az utcára merőleges nyeregtetős, kis alapterületű épület megjelenésére a nyers-tégla felületű homlokzatok a jellemzők. Az épület díszítését is az eltérő téglakirakások adják. Védendő a melléképület tömege, homlokzatainak megjelenése.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épülethez falazott, festett kerítés eltérő jellegéből adódóan nem illik a nyers-tégla felületéhez.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
21.	467.	Kossuth L. utca 37. rendőrség	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A település főutcája mentén találjuk a rendőrség épületét. Az L- alakban beforduló nyeregtetős épület utcai homlokzata gazdagon díszített. A keskeny, háromszatú ablakok emelt szemöldökpárkánnyal és szalagkerettel díszítettek. Közöttük húzódó lizénák függőlegesen, a könyöklő- és a gazdagon díszített koronázó-párkány vízszintesen tagolja a nyers-tégla felületű homlokzatot.


Védendő az épület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, tagolása, díszei.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Nem igényel korekciót.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
22.	478	Kossuth utca 17.	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A főutca mentén helyezkedik el, oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóház. Udvar felőli homlokzatát falazott oszlopokon áll tornác alkotja. A nyitott folyosó az utca felé egyenes záródású ajtóban végződik, amelyet faragott mintákkal díszített keret övez. Az utcai homlokzat tagolása a hagyományos parasztházakra jellemző. A szellőzőnyílások körül vakolati díszeket találunk, amelyek feltehetően az ablakok körül is voltak.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az épület bádoglemez fedését hagyományos cserépre cserélni. A nyílászárók fa szerkezete igényel kezelést, festést, illetve vakolatjavítás és festés javasolt.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
23.	669.	Rákóczi utca 2.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

L-alakú saroképület egykor kocsmá és lakás volt, jelenleg üresen áll. Az utca felőli fő homlokzatának rangos megjelenését a tető síkja fölé emelkedő attikafal, a nagy homlokzat magasság, valamint a hatalmas osztott ablakok adják. Északi homlokzatának nyerstégla felülete az utcakép meghatározó eleme

Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása és anyaghasználata.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt a buszváró és szemétygyűjtő cseréje esztétikusabb, az épület jellegéhez illőbb kialakításúra. A fennmaradáshoz elengedhetetlen valamilyen funkciót adni a teljes homlokzati felújítást igénylő épületnek.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
24.	788.	Zalka M. utca 4. Szeszgyár	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A településre déli irányból beérkezve az út mentén találjuk az egykori szeszgyár épületét. A hatalmas tömegéből fakadóan impozáns megjelenésű. A nyers-tégla felületképzésű homlokzataira az íves vagy egyenes záródású, különböző méretű és formájú ablakok a jellemzőek. Tetőzete is változatos idomokból tevődik össze. Az épület jelenleg használaton kívül van, elhanyagolt állapotban.

Védendő az épülete tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Gondoskodni kell az épület további hasznosításáról az épület karakterének megőrzésével.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
25.	788.	Zalka M. utca 4.	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A szeszgyár épületszoportjához tartozik ez az utcával párhuzamos, nyeregtetős földszintes épület. Nyerstégla felületképzésével a szeszgyár épületével egységes képet mutat. Fa zsalugáteres, hatosztatú ablakait téglakirakásos keret övezi.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, ablakainak osztása.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

A homlokzat téglafelülete sérült, a nyílászárók állapota rossz, ezek javítása szükséges.



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
26.	865.	Dohánybeváltó épületei	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

1928-ban készült el a dohánybeváltó központi épülete és a 3 db dohányraktár. 1932-ben megépült a 4. dohányraktár is. A háromszintes főépület megőrizte eredeti tömegét, homlokzati megjelenését.

Védendő: a dohánybeváltó épületeinek tömege, homlokzatainak kialakítása, nyílásrendje.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Nem szükséges.



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
27.	869	Kossuth tér Orosz emlékmű	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK


A település főutcáján, háromszög formájú téren, fák között találjuk az orosz emlékművet. Az oszlop csiszolt márványból készült, rajta orosz szöveget tartalmazó márványtáblák és 3 arckép. Az emlékművet betonkerítés keríti le.

Védendő az emlékmű.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az emlékmű körül található betonkerítés szükségtelen, vagy javasolt a cseréje előnyösebb megjelenésűre.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
28.	877-878.	Kossuth tér	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település délnyugati részén fekvő kistelkes területen található értékes préházak egyike ez. Az utcával párhuzamos nyeregtetős, kis alapterületű ikerházas épület. Homlokzata egységes, a nyílásrendje az eredeti képet mutatja.


Védendő: a préház tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása, anyaghasználata.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az épülethez harmonizáló színek használata a kerítésben.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
29.	892.	Gábor Áron utca	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A település dél-nyugati részén található a kisméretű telken álló présházat. Az épület jellegzetessége az utcai homlokzat un. Paraszt barokkos kialakítása. A tető síkja fölé emelkedő oromfal záródása többszörösen tört vonalvezetésű. A nyerstégla felületképzésű oromfalon látható kör közepére vésett dátum az 1922-es év, az építés idejéről tájékoztat.

Védendő: a préshát tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása és díszítettsége, valamint az anyaghasználata.


KORREKCIÓS JAVASLAT

A homlokzat igényel általános felújítást. Az épület megjelenését nagyban növelné a hullámpalából készült kerítés lecserélése igényesebb kialakításúra. (pl. fa vagy tégl)

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
30.	893.	Gábor Áron utca	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


Utcára merőleges, nyeregtetős préház a település dél-nyugati részén. Homlokzatait nyerstéglából kirakott felületképzések tagolják. Az oromzat záródása lépcsős kialakítású. Az eresz alatt látható a fal síkjából kiugró téglasorokat, amelyek szintén a díszítettséget növelik. Az utcai homlokzaton található bejárat íves záródású nyílásban elhelyezett, faragott, kétajtós (felújított) kapu.

Védendő: az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása és anyaghasználata.

KORREKCIÓS JAVASLAT

A javasolt a drótkerítés elbontása és fából vagy téglából kialakított (alacsony magasságú) kerítés építése az előnyösebb megjelenés érdekében.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
31.	896.	Gábor Áron utca	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A kis alapterületű, utcára merőleges, nyeregtetős prэшáz a település dél-nyugati részén található. Homlokzatának felületét a fehérre festett téglakvadrézesség adja. A keretezett dupla padlástéri szellőzőnyílások között a falba vésvé látható az építés dátuma: 1907. A hatosztatú ablakok között látható az eredeti ajtó helye. Az eresz alatt a fal síkjából kiugró téglasorok, az ablakok felett pedig párkány díszít.

Védendő: a prэшáz tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása..


KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az eredeti színezés és homlokzatnak valamint az azon kialakított nyerstégla díszítéseknek a visszaállítása az eredeti állapotába, az ajtó visszahelyezésével együtt.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
32.	1016.	1010 hrsz-ú út mentén	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A Vécsey utca környékén találunk olyan présházakat, amelyek építészeti, funkciójukban és koruknál fogva értéket képviselnek. A századforduló környékén épült házat még ma is présházként használják. A tetőszerkezete, valamint az épület hosszában húzódó tornác az utcával párhuzamos. A fehérre festett főhomlokzaton láthatók az ablakok és közöttük a bejárati ajtó. Az ereszalját a fal síkjából kiugró téglasorok tagolják. A tornácot lábazattal és fejezettel képzett, négyzetes keresztmetszetű, falazott oszlopok támasztják.

Védendő: az épületek tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az utcai homlokzat nyílásrendjének visszaállítása és az épület festése, valamint az tornácoszlopok szerkezetének javítása. A présház környezetének rendezése szükséges.

HELYSZINRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
33.	1036.	Vécsey utca	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A Vécsey utca nyugati oldalán helyezkedik el az 1907-ben épített présház. Az utcára merőleges, nyeregtetős épület homlokzatai nyers-tégla felületképzésűek. Az oromfalat lépcsős kialakítású téglasor zárja. A nyílásokat téglából kirakott keretezések övezik, felettük koronázó párkányzat húzódik.


Védendő: az épületek tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.



KORREKCIÓS JAVASLAT

A homlokzati felületek sérülésének javítása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
34.	1045.	Vécsey utca	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A Vécsey utca nyugati oldalán található az utcára merőleges, nyeregtetős prэшáz A kis alapterületű telken álló nádfedeles épület megőrizte funkcióját. Utcai homlokzatán található a bejárati ajtó és az ablakok.


Védendő: a prэшáz tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása, nádfedeles teteje.




KORREKCIÓS JAVASLAT

A fólia fedés lecserélése.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
35.	1046.	Vécsey utca	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település dél-nyugati részén fekszik a kis alapterületű, utcával párhuzamos, nyeregtetős présház. Az épület hosszában négyzetes keresztmetszetű, falazott oszlopokra támaszkodó tornác húzódik. A tetőt bádoglemez fedi. Az oromfal nyers-tégla felületképzésű. Védendő: az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

A bádoglemez cserép- vagy nádtetőre való cseréje a javasolt.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
36.	1141.	Kossuth L. utca 30/a. Idősek Klubja	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település központjában, hézagosan zárt sorú beépítésű, L alakú épületben működik az idősek otthona és a Kalap és Sipkamúzeum. A harmonikus tagolású utcai homlokzatra a hatosztatú, vakolatkeretezésű ablakok, a magas lábazat, a széleken futó lizénák és az egyszerű kialakítású koronázó párkány a jellemző. Védendő az épület tömege, homlokzatának tagolása.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Fellelhető régi fotók vagy a helyi épületekre jellemző homlokzati díszek alapján javasolt az épület helyreállítása.



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
37.	1144.	Kossuth L. utca 34.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A település központjában, a főutca mentén találjuk a polgárosodást mutató zártos beépítésű utcarészt. Itt található épületek kereskedelmi funkciójúak. Az utca felőli homlokzatát változatosan tagolják az eltérő nagyságú nyílászárók. A telekre való bejutást a nagyméretű, egyenes záródású kapu teszi lehetővé. Az ajtókat és ablakokat tagolt szalagkeret övezi. A homlokzat vakolati díszei között fejezetes pilasztereket és tagolt koronázó párkányt találunk. Védendő az épület tömege, utcai homlokzatának díszítése.




KORREKCIÓS JAVASLAT

A jobb oldali ablak kicserélése három-osztatúra és a homlokzatok festése, cégér használata javasolt. Korszerű, környezetbe illő kerékpártámasz kialakítása, környezet rendezése.



HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
38.	1145.	Kossuth L. utca 36.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A háromszögben teresedő főutca mentén található kereskedelmi jellegű épületek zárt sorúan, ill. hézagosan zárt sorúan helyezkednek el. A nyeregtetős épület hátrafelé L alakban befordul. Utcai homlokzatára jellemző a háromosztatú ablakok harmonikus tagoltsága, az átjárást biztosító nagy méretű kapu, valamint a pilaszterek, szalagkeretek és vakolati díszek.

Védendő az épület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, illetve a nyílászárók tagolása.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Nem szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
39.	1146	Kossuth L. utca 38. I. Községi óvoda	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A Kossuth L. utca tölcésesedő terén található az I. Községi óvoda. Az L alakú épület utca felőli része kontyolt, nyeregvetős kialakítású. Az épület rangosabb megjelenést kap a párkányzat megemelésével. A tagolt szalagkeretezésű, háromosztatú ablakok a homlokzat harmonikus tagoltságát adják. A sima felületű, fehérre festett falat a síkjából kiugró koronázópárkány és a lábazat (eltérő színével) tagolja vízszintesen.

Védendő az épület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, nyílászáróinak tagolása.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Nincs szükség korrekcióra.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
40.	1155	Tánecsics utca 14. Lakóház	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Utcára merőleges, nyeregtetős parasztház. Utcai homlokzatára a nyílászárók harmonikus elhelyezkedése jellemző. A keskeny ablakokat szalagkeret veszi körbe, és emelt szemöldökpárkány díszíti. Ugyan ez jellemző az egyenes záródású ajtóra, amely a falazott oszlopokon álló tornácot zárja le. A homlokzatot tagolja még a koronázó párkány és a tetőzet alatt húzódó díszítősáv.


Védendő az épület tömege, homlokzatainak tagolása, nyílásrendszerének elhelyezkedése, díszítőelemei.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Felújítást igényel.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
41.	1158.	Táncsics utca 20. Lakóház	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Utcára merőleges, nyeregtetős jómódú parasztház. Homlokzata gazdagon díszített, háromosztatú ablakai szemöldökpárkánnyal megemelt, szalagkeretezésűek. Az ablakok között húzódó pilaszterek függőlegesen, a koronázó párkány vízszintesen tagolja a homlokzatot. Udvar felől kőoszlopokon álló, nyitott tornác tagolja. Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása, díszítőelemei.




KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület színének megváltoztatása javasolt halvány sárga-fehér összeállításra.



HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT




SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
42.	1180	Kossuth L. utca 48.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A település főutcája mentén találjuk a jelenleg kereskedelmi funkciójú, utcával párhuzamos, nyeregtetős épület. Az utcai homlokzat gazdagon díszített, két szélén fejezetes pilaszterekkel. A homlokzatot lezáró koronázóparkányt a szellőzőnyílások és a födémgerendákat imitáló dízsor tagolja. Az utcai homlokzat nyílászáróinak elhelyezkedését és méretét az idők során erőteljesen megváltoztatták, így az egykori jellegéből veszített. Védendő az épület tömege, homlokzatainak dísze.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület nyílászáróinak kicserélése tagolt, fa nyílászárókra, a homlokzat sárgára vagy fehérre festése, reklámtábla lecserelése cégérre, akadálymentes megközelíthetőség megoldása javasolt. A rozsdásodó eresz kezelése, festése szükséges.



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSEGI FOK
43.	1181/1	Kossuth L. utca 50.	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A település főutcája mentén, azzal párhuzamos nyeregtetővel helyezkedik el a kereskedelmi célú épület. Az épület rangosabb megjelenését a párkányzat megemelésével érték el. Az épület funkciójából adódóan az ablakok mérete és formája az idők során megváltozott. A nyílások között húzódó lizénák és a koronázó-párkány díszítése tagolja a homlokzatot.

Védendő az épület tömege és a homlokzatainak díszítése.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt az épület nyílásainak és díszítésének visszaállítása esetleg felelhető régi fotók alapján, ennek hiányában a nagy felületű ablakok tagolása javasolt. valamint a reklámtáblák és feliratok kicserélése cégekre.




SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
45.	1187	Kossuth L. utca 58. R. katolikus plébánia	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település főutcáján, a Katolikus templommal szemben található az utcával párhuzamos, nyeregtetős épület. Szürke lábazatát fehérre festett téglasor, övpárkány határolja felülről. Hatosztatú ablakait szintén téglából kirakott, fehérre festett, egyszerű szalagkeret veszi körbe. Az egyenes záródású főbejárat hangsúlyos szerepét a szalagkeret tagoltsága adja. A padlás szellőzőnyílásainak kialakítása homlokzati díszként jelenik meg. Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és a nyílászáróinak tagolása.



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az eredeti téгла architektúra visszaállítása szükséges.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
46.	1216/2	Táncsics utca 5. Lakóház	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK



Oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóépület, deszka kerítéssel. Az északi oldalán falazott oszlopokon támaszkodó tornác látható. Az utcai homlokzat hagyományos kialakítású: két, fa zsalugáteres ablak és padlástéri szellőzőnyílások tagolják. A vakolati díszek az épület rossz állapota miatt az idők során eltűntek.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak tagolása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület felújítása szükséges, régi díszek visszaállításával.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDETTSÉGI FOK
47.	1260	Kossuth L. utca 70. Általános iskola	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A település főutcáján, a református templommal szemben található az I. számú Községi Iskola. Az 1875-ben épült általános iskolában eredetileg tanítói lakások is voltak a tantermek mellett. A kétszintes épület főbejárata egyenes záródású, kazettás szerkezetű kapu. A négyosztatú ablakok díszteleneek, egyszerű kialakításúak. Közöttük pilaszterek húzódnak, amelyek függőlegesen tagolják a homlokzatot, míg az övpárkány és az emeleti ablakoknál húzódó könyöklőpárkány vízszintesen. Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület jó állapotban van. Javasolt a homlokzati díszek és a befalazott ablakok visszaállítása fellelhető régi fotók alapján.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT




SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
48.	1240	Táncsics utca 55. Melléképület, gémeskút	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK
 Oldalhatáron álló lakóház udvarában, az oldalkertben elhelyezett melléképület. Utcára merőleges nyeregtetős épület. Homlokzataira jellemző a nyers-tégla felületképzés és a meszelt fal. Az udvar felőli homlokzaton elhelyezett nyílásokat kváderezett felületű, íves szemöldökpárkány jellemzi. Az épület előtt fa szerkezetű gémeskút látható
Védendő a melléképület tömege, homlokzatainak megjelenése, és a gémeskút.



KORREKCIÓS JAVASLAT
 Nem szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
49.	1288	Kossuth L. utca 104. Lakóház	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település főutcáján található, a fésűs beépítésű, előkertes lakóház. A nyeregtetős épület utcai homlokzatának tagolása egyszerű, nyílászárói dísztelenek. egytraktusos lakóház udvar felőli homlokzatát falazott oszlopokon álló, nyitott tornác tagolja. Az utcai telekhatáron betonlapon elhelyezett faléces kerítés látható.


Védendő az épület tömege, megjelenése, homlokzatának tagolása.



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület felújítása szükséges: faszerkezetek kezelése, festése, homlokzat felületének javítása, festése.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
50.	1308.	Kossuth utca 120.	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település főutcájának legutolsó háza, utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzatának meghatározó eleme a hatosztatú ablakok, a dísztelen szellőzőnyílások, valamint a lábazat és a párkányzat vízszintes sávja. Udvari homlokzatát a fa oszlopokon támaszkodó tornác alkotja.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak tagolása, és a deszka-kerítés.




HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

A fal vizesedését kell megszüntetni, valamint a vakolat igényel javítást és festést.

2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
51.	0107/15.	Sziget puszta	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A településtől dél-nyugatra lévő major területén található. Az ismeretlen eredetű és korú feszületen Krisztust fából készült keresztre feszítve ábrázolják.

Védendő: a kereszt.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Javasolt a környezetének rendezése és a feszület restaurálása.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
52.	0241.	Katolikus temető síremlék	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A településtől dél-keleti irányban, a Paks felé vezető út mentén található a katolikus temető. Itt található Gróf Széchenyi Domonkos síremléke, aki a nagydororgi kat. templomépítését támogatta.
Védendő a síremlék

KORREKCIÓS JAVASLAT

A síremlék és környezetének rendszeres gondozása.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
53.	0241	Katolikus temető feszület	H1


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A katolikus temető területén található, hangsúlyos helyen elhelyezett objektum.
Védendő: a feszület

KORREKCIÓS JAVASLAT

A környezet rendezése.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
54.	0246/1, 0246/2	Külterület Pince, présház	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


A településtől keleti irányba, a külterületen található az 1910-ben épült pince és présház. Az épület alsó szintjét terméskőből, felső szintjét téglából rakták. A nyílászárók mérete, formája és elhelyezkedése, a falfelület anyaghasználata teszi változatossá a homlokzatok megjelenését. A pince további érdekessége a század elején épült üveg bortárolók, amelyek között 300-400 hl nagyságúakat is találunk.

Védendő az épület tömege, homlokzatainak megjelenése. Javasolt a jelenlegi használat megőrzése is.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Állagmegóvási munkálatok elvégzése szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
55.	77.	Damjanich utca 36.	H2

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


Oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóépület. Az udvari homlokzata a régi parasztházakra jellemzően tornácos kialakítású volt, amelyet beépítettek. Az utcai homlokzata azonban gazdagon díszített. Az emelt szemöldök-párkányos, négyosztatú ablakok között pilaszterek, felettük koronázó párkány húzódik.

Védendő az utcai homlokzat díszítése, tagolása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Nem igényel korrekciót.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
56.	782.	Perczel M. utca 5.	H2

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A lakóépület utcai homlokzatának nyerstégla felületképzése a helyi épületekre jellemző kialakítású. A homlokzaton lévő ablakok elhelyezkedése és alakja utal az épület egykori megjelenésére.


Védendő az utcai homlokzat díszítése.



KORREKCIÓS JAVASLAT

A homlokzat tagolásának, díszítésének visszaállítása eredeti állapotba.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
57.	1080.	Vécsey utca 15.	H2

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A Vécsey utcában található oldalhatáron álló, keskeny lakóépület utcai homlokzatára jellemző: szalagkeretes ablakok, tagolt párkány, padlástéri szellőzőnyílások.

Védendő az utcai homlokzat megjelenése, tagolása.


2017. ÉVI ÁLLAPOT



KORREKCIÓS JAVASLAT

Nincs.

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
58.	1120.	Iryni utca 10.	H2

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Utcára merőleges, nyeregtetős épület fésűs beépítéssel. Udvari homlokzatát kör alaprajzú oszlopokon álló, nyitott tornác alkotja. Védendő az udvari homlokzat megjelenése,



HELYSZÍNRAJZ



KORREKCIÓS JAVASLAT

Az eresz rozsdásodásának megszüntetése javasolt.



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
59.	1122.	Iryni utca 14.	H2


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Az oldalhatáron álló lakóház utcai homlokzata barokk vonásokat mutat. A megemelt ormfal íves záródású. A három, íves záródású, keskeny ablakok motívuma a padlástéri szellőzőnyílások formájában is megismétlődik. Védendő az utcai homlokzat megjelenése, tagolása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

A vakolat javítása és festése javasolt. (javasolt színek: sárga, mogyoróbarna.)

HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
60.	1312.	Református temető síremlékek	Ht

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK

A településtől északra lévő református temető területén, a térképen jelzett helyen találjuk a faragott sírköveket. A község református lelkészei nyugszanak itt.

Ezek közül van még ma is rendezett és elhanyagolt síremlék.

Védendő: a síremlékek.



KORREKCIÓS JAVASLAT

A sírkövek környezetének rendezése.



HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSÉGI FOK
61.	052/4.	Zsidó temető síremlékek	Ht


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTEKEK
 Az országosan jellemző zsidó temetkezési szokásokkal megegyező a nagydorogiaké is, miszerint csak a településen kívül, a katolikus temetőtől távol volt szabad temetkezniük. A településtől északra lévő református temető területén kívül, a térképen jelzett helyen találjuk a faragott sírköveket. A terület elhanyagolt, rendezetlen, a sírkövek gondozatlanok.
 Védendő: a zsidó síremlékek.



KORREKCIÓS JAVASLAT
 Ha a jelenlegi helyükön nem őrizhetők meg, javasolt a református temetőn belül biztosítani egy elkülönített részt, ahol a sírkövek felállíthatók.



HELYSZÍNRAJZ



SORSZÁM	HELYRAJZI SZÁM	CÍM	VÉDETTSEGI FOK
62	18/1	Kossuth utca 99.	H1

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK


Utcával párhuzamos nyeregtetős lakóépület, oldalsó telekhatáron L-alakban bővítve. Utcái homlokzatát osztott ablakok, koronázó párkány és szellőzőnyílások tagolják. Oldalsó homlokzatai tűzfalasan kialakítottak.

Védendő: a lakóépület tömege, utcai homlokzatának tagolása, nyílásrendje, valamint a ablakok osztása.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Nem igényel korrekciót.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



Műemléki törzsszáma	HELYRAJZI SZÁM	CÍM, MEGNEVEZÉS	VÉDELEM
M 4168	52.	Kossuth L. utca 71. Református templom	M III


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

A település központjában található Tolna megye egyik legnagyobb ref. templomát. A barokk stílusú templomot Mária Terézia uralkodása alatt, 1774-ben építették. A különálló templomtorony 1784 vagy 1788-ban épült 1848-ban újra bádogozták, majd 1884-ben vaslemezrel fedték be. 1988-ban felépül az új parókia és gyülekezeti terem, valamint a templomkert is új kerítést kap. 1902-ben új, helyben öntött vasbeton szerkezetű födémeket csináltattak. Több, mint 100 éves tölgyfa áll az udvarban (1896-ban ültették az ország ezer éves fennállása ünneplésére). A templom és kertje rendezett.

KORREKCIÓS JAVASLAT

A templom rendszeres karbantartása, általános restaurálása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ



2017. ÉVI ÁLLAPOT



2017. ÉVI ÁLLAPOT

